

# 单位（子单位）工程质量竣工验收记录

F02

编 号 001

工程名称	万载县安置小区建设项目（荷塘小苑小区）1#楼	结构类型	框架结构	层数/建筑面积	10层 5537.47m <sup>2</sup>
施工单位	万载万投建设工程有限公司	技术负责人	喻敬文	开工日期	2023.7.20
项目经理	刘克鹏	项目技术负责人	杨应剑	竣工日期	2025.8.28
序号	项 目	验 收 记 录			验 收 结 论
1	分部工程	共 7 分部, 经查 7 分部 符合标准及设计要求 7 分部			合格
2	质量控制资料核查	共 15 项, 经审查符合要求 15 项, 经核定符合规范要求 15 项			合格
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 11 项, 符合要求 11 项, 共抽查 11 项, 符合要求 11 项, 经返工处理符合要求 0 项			合格
4	观感质量验收	共抽查 16 项, 符合要求 16 项, 不符合要求 0 项			合格
5	综合验收结论	同意验收			
	建设单位（公章）	监理单位（公章）	施工单位（公章）	设计单位（公章）	
参加验收单位	 单位（项目）负责人：  2025年8月23日	 总监理工程师：  2025年8月23日	 单位负责人：  2025年8月23日	 单位（项目）负责人：  2025年8月23日	

## 单位（子单位）工程质量竣工验收记录

F02

编号 001

工程名称	万载县安置小区建设项目（荷塘小苑小区）2#楼	结构类型	框架结构	层数/建筑面积	10层 5404.73 m <sup>2</sup>
施工单位	万载万投建设工程有限公司	技术负责人	喻敬文	开工日期	2023.7.20
项目经理	刘克鹏	项目技术负责人	杨应剑	竣工日期	2025.8.28
序号	项 目	验 收 记 录		验 收 结 论	
1	分部工程	共 7 分部，经查 7 分部 符合标准及设计要求 7 分部		合格	
2	质量控制资料核查	共 15 项，经审查符合要求 15 项， 经核定符合规范要求 15 项		合格	
3	安全和主要使用功能 核查及抽查结果	共核查 11 项，符合要求 11 项， 共抽查 11 项，符合要求 11 项， 经返工处理符合要求 0 项		合格	
4	观感质量验收	共抽查 16 项，符合要求 16 项， 不符合要求 0 项		合格	
5	综合验收结论	同意验收			
建设单位（公章）		监理单位（公章）		施工单位（公章）	
设计单位（公章）		监理单位（公章）		施工单位（公章）	
参加 验收 单位	单位（项目）负责人：  2025年8月28日	总监理工程师：  2025年8月28日	单位负责人：  2025年8月28日	单位（项目）负责人：  2025年8月28日	

# 单位（子单位）工程质量竣工验收记录

F02

编 号 001

工程名称	万载县安置小区建设项目（荷塘小苑小区）3#楼	结构类型	框架结构	层数/建筑面积	10层 5674.31 m <sup>2</sup>
施工单位	万载万投建设工程有限公司	技术负责人	喻敬文	开工日期	2023. 7. 20
项目经理	刘克鹏	项目技术负责人	杨应剑	竣工日期	2025. 8. 28

序号	项 目	验 收 记 录	验 收 结 论
1	分部工程	共 7 分部，经查 7 分部 符合标准及设计要求 7 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 15 项，经审查符合要求 15 项， 经核定符合规范要求 15 项	合格
3	安全和主要使用功能 核查及抽查结果	共核查 11 项，符合要求 11 项， 共抽查 11 项，符合要求 11 项， 经返工处理符合要求 0 项	合格
4	观感质量验收	共抽查 16 项，符合要求 16 项， 不符合要求 0 项	合格









5	综合验收结论	<p style="font-size: 2em; margin: 0;">同意验收</p>		
---	--------	--	--	--

建设单位（公章）	监理单位（公章）	施工单位（公章）	设计单位（公章）
 单位（项目）负责人：  2025年8月28日	 总监理工程师：  2025年8月28日	 单位负责人：  2025年8月28日	 单位（项目）负责人：  2025年8月28日

# 单位（子单位）工程质量竣工验收记录

F02

编 号 001

工程名称	万载县安置小区建设项目（荷塘小苑小区）4#楼	结构类型	框架结构	层数/建筑面积	10层 5615.81 m <sup>2</sup>
施工单位	万载万投建设工程有限公司	技术负责人	喻敬文	开工日期	2023.7.20
项目经理	刘克鹏	项目技术负责人	杨应剑	竣工日期	2025.8.28
序号	项 目	验 收 记 录			验 收 结 论
1	分部工程	共 7 分部，经查 7 分部 符合标准及设计要求 7 分部			合格
2	质量控制资料核查	共 15 项，经审查符合要求 15 项， 经核定符合规范要求 15 项			合格
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 11 项，符合要求 11 项， 共抽查 11 项，符合要求 11 项， 经返工处理符合要求 0 项			合格
4	观感质量验收	共抽查 16 项，符合要求 16 项， 不符合要求 0 项			合格
5	综合验收结论	同意验收			
	建设单位（公章）	监理单位（公章）	施工单位（公章）	设计单位（公章）	
参加验收单位	 单位（项目）负责人：  2025年8月28日	 总监理工程师：  2025年8月28日	 单位负责人：  2025年8月28日	 单位（项目）负责人：  2025年8月28日	

## 单位（子单位）工程质量竣工验收记录

F02

编号 001

工程名称	万载县安置小区建设项目（荷塘小苑小区）5#楼	结构类型	框架结构	层数/建筑面积	10层 5413.04 m <sup>2</sup>
施工单位	万载万投建设工程有限公司	技术负责人	喻敬文	开工日期	2023.7.20
项目经理	刘克鹏	项目技术负责人	杨应剑	竣工日期	2025.8.28

序号	项 目	验 收 记 录	验 收 结 论
1	分部工程	共 7 分部，经查 7 分部 符合标准及设计要求 7 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 15 项，经审查符合要求 15 项， 经核定符合规范要求 15 项	合格
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 11 项，符合要求 11 项， 共抽查 11 项，符合要求 11 项， 经返工处理符合要求 0 项	合格
4	观感质量验收	共抽查 16 项，符合要求 16 项， 不符合要求 0 项	合格









5	综合验收结论			
---	--------	--	--	--

建设单位（公章）	监理单位（公章）	施工单位（公章）	设计单位（公章）
参加验收单位 单位（项目）负责人：  2025年8月28日	总监理工程师：  2025年8月28日	单位负责人：  2025年8月28日	单位（项目）负责人：  2025年8月28日

# 单位（子单位）工程质量竣工验收记录

F02

编 号 001

工程名称	万载县安置小区建设项目（荷塘小苑小区）6#楼	结构类型	框架结构	层数/建筑面积	10层 7399.84 <sup>m²</sup>
施工单位	万载万投建设工程有限公司	技术负责人	喻敬文	开工日期	2023.7.20
项目经理	刘克鹏	项目技术负责人	杨应剑	竣工日期	2025.8.28
序号	项 目	验 收 记 录			验 收 结 论
1	分部工程	共 7 分部，经查 7 分部 符合标准及设计要求 7 分部			合格
2	质量控制资料核查	共 15 项，经审查符合要求 15 项， 经核定符合规范要求 15 项			合格
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 11 项，符合要求 11 项， 共抽查 11 项，符合要求 11 项， 经返工处理符合要求 0 项			合格
4	观感质量验收	共抽查 16 项，符合要求 16 项， 不符合要求 0 项			合格
5	综合验收结论	同意验收			
	建设单位（公章）	监理单位（公章）	施工单位（公章）	设计单位（公章）	
	 参加验收单位 单位（项目）负责人：  2025年8月28日	 总监理工程师：  2025年8月28日	 单位负责人：  2025年8月28日	 单位（项目）负责人：  2025年8月28日	

# 单位（子单位）工程质量竣工验收记录

F02

编号 001

工程名称	万载县安置小区建设项目（荷塘小苑小区）7#楼	结构类型	框架结构	层数/建筑面积	17层 8255.82 m <sup>2</sup>
施工单位	万载万投建设工程有限公司	技术负责人	喻敬文	开工日期	2023.7.20
项目经理	刘克鹏	项目技术负责人	杨应剑	竣工日期	2025.8.28
序号	项 目	验 收 记 录			验 收 结 论
1	分部工程	共 7 分部, 经查 7 分部 符合标准及设计要求 7 分部			合格
2	质量控制资料核查	共 15 项, 经审查符合要求 15 项, 经核定符合规范要求 15 项			合格
3	安全和主要使用功能 核查及抽查结果	共核查 11 项, 符合要求 11 项, 共抽查 11 项, 符合要求 11 项, 经返工处理符合要求 0 项			合格
4	观感质量验收	共抽查 16 项, 符合要求 16 项, 不符合要求 0 项			合格
5	综合验收结论	同意验收			
	建设单位（公章）	监理单位（公章）	施工单位（公章）	设计单位（公章）	
参加 验收 单位	 单位（项目）负责人：  2025年8月28日	 总监理工程师：  2025年8月28日	 单位负责人：  2025年8月28日	 单位（项目）负责人：  2025年8月28日	









# 单位（子单位）工程质量竣工验收记录

F02

编 号 001

工程名称	万载县安置小区建设项目（荷塘小苑小区）8#楼	结构类型	框架结构	层数/建筑面积	17层 15155.11 m <sup>2</sup>
施工单位	万载万投建设工程有限公司	技术负责人	喻敬文	开工日期	2023.7.20
项目经理	刘克鹏	项目技术负责人	杨应剑	竣工日期	2025.8.28









序号	项 目	验 收 记 录	验 收 结 论
1	分部工程	共 7 分部，经查 7 分部 符合标准及设计要求 7 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 15 项，经审查符合要求 15 项， 经核定符合规范要求 15 项	合格
3	安全和主要使用功能 核查及抽查结果	共核查 11 项，符合要求 11 项， 共抽查 11 项，符合要求 11 项， 经返工处理符合要求 0 项	合格
4	观感质量验收	共抽查 16 项，符合要求 16 项， 不符合要求 0 项	合格
5	综合验收结论	同意验收	

建设单位（公章）	监理单位（公章）	施工单位（公章）	设计单位（公章）
 单位（项目）负责人：  2025年8月28日	 总监理工程师：  2025年8月28日	 单位负责人：  2025年8月28日	 单位（项目）负责人：  2025年8月28日

## 单位（子单位）工程质量竣工验收记录

F02



编号 001

工程名称	万载县安置小区建设项目（荷塘小苑小区）9#楼	结构类型	框架结构	层数/建筑面积	17层 13269.97 <sup>m²</sup>
施工单位	万载万投建设工程有限公司	技术负责人	喻敬文	开工日期	2023.7.20
项目经理	刘克鹏	项目技术负责人	杨应剑	竣工日期	2025.8.28
序号	项 目	验 收 记 录			验 收 结 论
1	分部工程	共 7 分部，经查 7 分部 符合标准及设计要求 7 分部			合格
2	质量控制资料核查	共 15 项，经审查符合要求 15 项， 经核定符合规范要求 15 项			合格
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 11 项，符合要求 11 项， 共抽查 11 项，符合要求 11 项， 经返工处理符合要求 0 项			合格
4	观感质量验收	共抽查 16 项，符合要求 16 项， 不符合要求 0 项			合格
5	综合验收结论	同意验收			
	建设单位（公章）	监理单位（公章）	施工单位（公章）	设计单位（公章）	
	 参加验收单位 单位（项目）负责人：  2025年8月28日	 总监理工程师：  2025年8月28日	 单位负责人：  2025年8月28日	 单位（项目）负责人：  2025年8月28日	

# 单位（子单位）工程质量竣工验收记录

F02

编号 001

工程名称	万载县安置小区建设项目（荷塘小苑小区）10#楼	结构类型	框架结构	层数/建筑面积	17层 7926.20 m <sup>2</sup>
施工单位	万载万投建设工程有限公司	技术负责人	喻敬文	开工日期	2023.7.20
项目经理	刘克鹏	项目技术负责人	杨应剑	竣工日期	2025.8.28
序号	项 目	验 收 记 录			验 收 结 论
1	分部工程	共 7 分部, 经查 7 分部 符合标准及设计要求 7 分部			合格
2	质量控制资料核查	共 15 项, 经审查符合要求 15 项, 经核定符合规范要求 15 项			合格
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 11 项, 符合要求 11 项, 共抽查 11 项, 符合要求 11 项, 经返工处理符合要求 0 项			合格
4	观感质量验收	共抽查 16 项, 符合要求 16 项, 不符合要求 0 项			合格
5	综合验收结论	同意验收			
建设单位（公章）		监理单位（公章）		施工单位（公章）	设计单位（公章）
参加验收单位	 单位（项目）负责人：  2025年8月28日	 总监理工程师：  2025年8月28日	 单位负责人：  2025年8月28日	 单位（项目）负责人：  2025年8月28日	